

«Утверждаю»

Председатель комиссии по  
организации, паспортизации  
объекта и предоставляемых  
услуг по обеспечению  
доступности для инвалидов  
..... В.В.Маркин  
« 5 мая » ..... 2015г.



## Акт обследования доступности для инвалидов объекта

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района Липецкой области*
- 1.2. Адрес объекта: *398501, Липецкая область, Липецкий район, ул.Школьная, д. 20*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание *3 этажа, 3433,7 кв.м*
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *1 га*
- 1.4. Год постройки здания *1988*, капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий 2016, капитального — нет.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального района Липецкой области (МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки)*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *398501, Липецкая область, Липецкий район, с.Кузьминские Отвержки, ул.Школьная, д.20*

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: *образовательная*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *образовательные*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, на дому;*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с пороком сердца, сахарным диабетом, лейкозом, расщелиной верхнего нёба, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, с нарушением умственного развития*

2.6. Плановая мощность: 500 человек

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом — нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - нет

3.2.2 время движения (пешком) нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДП-И»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДПВ»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. при эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)
7	Пути движения к объект (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: данный объект имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание имеет пандус. Раздвижные двери отсутствуют. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту есть тротуар. Но информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Необходима установка раздвижных дверей
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходима установка адаптированных лифтов
4.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2030 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения Доступной среды жизнедеятельности для инвалидов других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: [koschool.ucoz.ru](http://koschool.ucoz.ru)